



*Der Messpunkt wird durch Ziehen (Pull) aktiviert.  
Bei Unterschreiten der Temperatur verfärbt sich  
das Fenster rot (siehe roter Punkt oben)*

## TEMPASURE

**Qualitäts-Sicherheit bei Niedrigtemperatur-Produkten im Temperaturbereich von -10° bis +10° C**

Eine zuverlässige und irreversible Anzeige. Toleranz +/- 2° C.

### **Anwendung:**

Zur Kontrolle von Temperaturverhalten. Es wird irreversibel angezeigt, wann eine Temperatur unterschritten wird.

**Ausführung:** Einzelmesspunkt; Skala °C; selbstklebend

**Abmessung:** 54 mm lang, 17 mm breit, 5,5 mm dick, Gewicht 4,25 g

**Verpackungs-Einheit 10 Stück Messpunkte folgender Bereiche: (°C)**

Temperaturschwelle	-10° C	-5° C	0° C	+2° C	+5° C	+10° C
Typ-Nr.	D-10	D-5	D0	D+2	D+5	D+10

**Lieferform: 10 Stück pro Temperaturwert**