

Klima-Funk-Datenlogger TA-140

Einsatzprofil

Profi-Thermo-Hygrometer mit Datenlogger-Funktion zur Überwachung von Temperatur und Feuchte, Anzeige von Feuchte, Temperatur, Taupunkt, Höchst- und Tiefstwerte, Durchschnittswerte, Alarm bei Unter-/Überschreiten von frei einstellbaren Temperatur- und Feuchtewerten, Kalibrierfunktion, Datenlogger mit bis zu 50000 Datensätzen, abrufbar über Display oder am PC USB Schnittstelle, Anschluss von bis zu 8 Funkaußensendern möglich.

Anwendungsbereiche

Raumklimaüberwachung in Prüfräumen und Produktionsstätten, ideal für Gärtnereien: Alarmierung bei Grenzwertüberschreitung, Klimakontrolle bei Lebensmitteln, für Museen: Nachweis durch integrierten Datenspeicher, für Prüfschränke: Kontrolle von mehreren Messstellen gleichzeitig durch den Einsatz von Funksensoren.

Application profile

Professional thermo-hygrometer with data logger for the control of temperature and humidity, indication of dew point, max.min.-function, average values, alarm at freely adjustable temperature and humidity values (upper/lower limit), calibrating function, data logger with up to 50000 measured values, recallable via display or PC-USB interface. Connection of up to 8 wireless outdoor transmitters.

Areas of application

Monitoring of temperature and humidity in laboratories and production plants, perfect for market gardens: Hi/Lo-alarm, ambient conditions control, climatic control in cabinets, temperature and humidity documentation in museums, castles...etc..

-20 °C...+60 °C

% rF

50 KB memory

USB

MAX-MIN-HOLD

Hi-Lo Alarm

(((•)))











5020-0141

Technische Daten

Temperatur: NTC Prinzip: Messbereich:

-20°C ... +60°C 0,1 °C Auflösung: ±1,0°C Genauigkeit:

Relative Feuchte:

Prinzip: kapazitiv Messbereich: 0 ... 99% rF 1% Auflösung:

Genauigkeit: ±3% (35 ... 75%) sonst ±7% 2x Schaltausgänge Ausgang:

(max. 24 Volt DC / max. 400mA)

Arbeitstemperatur: 0°C ... +50°C > 1 Jahr Batterielebensdauer: Spannungsversorgung: 3x 1,5 Volt AA Gehäuse: Kunststoff, grau

137 x 98 x 26 mm (L x B x H) Abmessungen:

Gewicht:

5020-0142

5000-0140 TA140 KlimaLogger Thermo-Hygrometer

mit Datenlogger-Funktion

5020-0141 Temperatur-Feuchte-Sender, 0...100% / -40°C...+60°C

Temperatur-Sender

-40°C...+60°C

5990-0017 Ersatzbatterie für TA140, 1,5 Volt AA **Technical data**

Temperature: NTC Principle:

Measuring range: -20°C ... +60°C 0.1 °C Resolution: ±1.0°C Accuracy:

Rel. humidity

capacitive Principle: Measuring range: 0 ... 99% rF 1% Resolution:

±3% (35 ... 75%), otherwise ±7% Accuracy:

2x open collectors Output:

(max. 24 Volt DC / max. 400mA) Work temperature: 0°C ... +50°C

Battery life: > 1 year Power supply: 3x 1.5 Volt AA Housing: plastic (ABS)

Dimensions: 137 x 98 x 26 mm (L x W x H)

Weight: 580 g

5000-0140 TA140 KlimaLogger

Thermo-Hygrometer with data logger 5020-0141 Transmitter for temperature and humidity, 0...100% / -40°C...+60°C 5020-0142

Transmitter for temperature

-40°C...+60°C

Spare battery for TA140, 1.5 Volt AAA

5990-0017